

## アスベスト対策工事終了

アスベストによる健康被害が社会的な問題になっております。本学でも、吹付け仕上材として施工されている部分のアスベスト含有について調査及び対策工事を実施しました。

調査開始：7月初旬

調査結果判明：9月下旬

名称	調査部分	調査対象	完成年度	調査結果
1号館	3階増築部分	天井裏鉄骨の断熱	1976	不検出
2号館	4階増築部分	天井裏鉄骨の断熱	1976	不検出
	講堂 入口	建物内の天井(吸音材として)	1973	検出
	学生相談室 天井	建物内の天井	1975	検出
3号館	4室 天井	建物内の天井(吸音材として)	1979	不検出
第一食堂	鉄骨	天井裏鉄骨の断熱	1974	検出

### 【対応措置】

調査の結果、いくつかの部分から吹付け石綿（アスベスト）が検出されましたので、飛散防止対策工事として、板状材料で覆う「囲い込み工事」を実施、完了しました。また、さらなる安全を期して今後これらの部分については、アスベストの除去工事を検討しています。

2号館学生相談室、2号館講堂入り口につきましてはアスベストの含有調査の結果にかかわらず、建物の劣化が見られたため、囲い込み工事を9月3日～9月9日にかけて実施しました。